

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 59/21

Город Вильнюс

Улица Пр. Кр. Нарин



Дело №

19 60 г.

инвентар

Чертеж колодца


М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.71	102.11 дно			

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп-бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.	420	кпр.	420	кпр.				
Скобы 3	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект Центральн. бетонный завод							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Землес. Сергеев		Сергеев		Сергеев
Год строительства 19		Рук. группы						
	Дата	Исполнитель		Землес. Сергеев		Сергеев		Сергеев
		Чертил						
	май 1960	Проверил						