

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 22/14Город ВильнюсУлица Красной Армии

Дело №

19 61 г.Чертеж колодца
М 1:25

А-А

108,49




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108,49	106,63	106,03		

П Р И В Я З К А

Ул. Красной Армии

Кот
ситуация проектируемой
ассоциации

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
15	Кер.	500	Кер.				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект Трагедия

объект и 3460

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

200911

200911

200911