

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

19/23

Город



Вильнюс

Улица

Пр. В. Кудис 463

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
103.59	102.37	102.34	102.35	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 3 шт 20

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 1960

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
320	керам.	420	керам.	420	ку.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект Центральная бетонная завод

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата
апрель
1960

Сы-

Сы-

Якимова

Варгас

Сергеев