

188-B-4

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 62/98



Город Вильнюс

Улица Пр. Кр. Нарин

Дело № _____ 19 60 г.

микрошпунт


Чертеж колодца
М 1: 50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.20		102.98		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
			420	кпр.				
Крышка чугунная	результи желези.							
Стены кирп.-бет.								
Дно кирп.-бет.								
Скобы	нет							
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства	19							
Институт проектирования городского и сельского строительства								Отдел изысканий
Объект								Центр. Бетонный завод
Инв. №	Гл. геодезист		Яковлев				Яковлев	
	Рук. группы							
Дата	Исполнитель		Смирнов				Смирнов	
	Чертил		Смирнов				Смирнов	
	Проверил							
май 1960								