




Fekalinės kanalizacijos šulinio (Komunikacija)		Nr. () 113 KORTELE			
Vilnius (Miestas)		Panerių gel. stotis (Gatvė)		188-C-10 (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					
					
Horizontalinis					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ..kapečių... (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		148,24	
Žemė			0,00	148,24	Ar yra vandens? ..yra...
Sienos	bet.				Ar yra dujų? ..-.....
Dūgnas	bet.	1,00	3,91	144,33	Pastabosuzdėtas - V=145,15
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	200	Viršus Apačia 3,80	144,44
	Nr. 2	asbc	200	Viršus Apačia 3,80	144,44
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-10247.
					Sudarė <i>[Signature]</i> <i>[Name]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> <i>[Name]</i> (parašas) (pavardė)
					200? m...05...mėn. 29 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)