





<u>FEK. KANAL.</u> (Komunikacija)		<u>ŠULINIO</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (11) <u>153</u> KORTELE		
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>VADUVOS</u> (Gatvė)		<u>189-A-13</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .MET....4..... (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		KET	640		128,91	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		BET				Pastabos
Dūgnas		BET	1000	1.80	127,11	
Vamzdžiai	Nr. 1	KER	200	Viršus Apačia 2.00	126,91	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-2-5884...
	Nr. 2	KER	200	Viršus Apačia 2.04	126,87	
	Nr. 3	KET	100	Viršus Apačia 1.94	126,97	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Sudarė		Patikrino		1994 m. 09.02 mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)		