

VANDENTIEKIO		kameros		Nr. () <u>142</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		<u>189-A-2</u>	
<u>VILNIUS</u>		<u>SAVANORIŲ PR</u>		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			
ŠULINIO PIOVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>MET. 6</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		<u>105,76</u>	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos <u>B) 105,74</u>
Dūgnas		bet.		<u>217</u>	<u>103,59</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>PLIEN</u>	<u>200</u>	Viršus <u>1,21</u>	<u>104,55</u>	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. <u>P. 422000</u>
	Nr. 2	<u>PLIEN</u>	<u>200</u>	Viršus <u>1,21</u>	<u>104,55</u>	
	Nr. 3	<u>EL. KABEUS</u>		Viršus <u>0,83</u>	<u>104,93</u>	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		

Sudarė	<u>M. S. S. S.</u>	(parašas) (pavardė)	
Patikrino	<u>M. S. S. S.</u>	(parašas) (pavardė)	
2003 m. <u>R. 3</u> mėn. d.			
(Inginio tyrinėjimo data)			