

- 44 -

ITI Nr. 91⁸

VANDENTIEKIO		kameros		Nr. () <u>142</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		<u>189-A-2</u>	
<u>VILNIUS</u>		<u>SAVANORIŲ PR</u>		(Planšeto nomenklatūra)	
(Miestas)		(Gatvė)			
ŠULINIO PIOVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>MET. 6</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		1/105,76	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.		2/7	103,59	Pentachos B) 105,74
Vamzdžiai	Nr. 1	PLIEN	200	Viršus 1,21	104,55	
	Nr. 2	PLIEN	200	Viršus 1,21	104,55	
	Nr. 3	EL. KABEUS		Viršus 0,83	104,93	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
Objekto Nr. <u>P.L. 422000</u>	
Sudarė	<u>M. N. SAUČKA</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>M. N. SAUČKA</u> (parašas) (pavardė)
2003 m. R. 3. mėn. d.	
(Inginio tyrinėjimo data)	