


|                               |                              |         |
|-------------------------------|------------------------------|---------|
| Ekanaliz. Nr. (11) 45 KORTELE |                              | 189-A-2 |
| (Įrenginio pavadinimas)       | (abrise)                     | (plane) |
| 1974                          | Vilnius Savanorių prospektas |         |
| (Įrenginio pastatymo metai)   | (Miestas)                    | (Gatvė) |


SULINIO PIOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:



Pastabos

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras mm | Atstumas nuo dangčio | Altitudės |
|-------------|----------|--------------|----------------------|-----------|
| Dangtis     | betonas  | 600          |                      | 102,74    |
| Zemė        |          |              | 0,00                 | 102,74    |
| Sienos      | betono   |              |                      |           |
| Dugnas      | betono   | 1000         | 2,21                 | 100,63    |

Lipynės 4. ....  
(Medžiaga, kiekis)  
Ar yra vandens? ...  
Ar yra dujų? .....  
.....  
.....

|           |       |        |     |               |      |        |
|-----------|-------|--------|-----|---------------|------|--------|
| Vamzdžiai | Nr. 1 | keram. | 200 | Viršus Apačia | 2,32 | 100,42 |
|           | Nr. 2 | keram. | 200 | Viršus Apačia | 2,33 | 100,41 |
|           | Nr. 3 | keram. | 50  | Viršus Apačia | 1,52 | 101,22 |
|           | Nr. 4 |        |     | Viršus Apačia |      |        |
|           | Nr. 5 |        |     | Viršus Apačia |      |        |
|           | Nr. 6 |        |     | Viršus Apačia |      |        |
|           | Nr. 7 |        |     | Viršus Apačia |      |        |

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-2-0176

Sudarė (parašas) (pavardė) J. Paščiūnas  
Patikrino (parašas) (pavardė) J. Lapkauskas

1974 m. sausio 14 d.  
(Kortelės sudarymo data)