

Šul. №№ <i>9/152</i>	Vandentiekis	Rajonas Gatvė <i>Umedaių</i>	Užsakymo № <i>2100</i>	19 <i>62</i> m.	Vilnius	
Šulinio brėžinys M1:20 M1:50	Altitudės			PRIRIŠIMAS		
	dangtis	dugnas	vamzdis			
	<i>112.35</i>	<i>109.65</i>	<i>109.97</i>			
	A P R A Š Y M A S					
Šulinio medžiaga ir stovis		Tinklas	Vamzdžio d ir medž.	Figūrinės dalys	Sklendės	Gidrantas
Dangtis	Ketinis	Magist.	d = <i>50</i> ket gelež.		d = <i>50</i> R. F	Naujas H =
Sienos	Plytų, betono	Prijung.	d = ket. gelež.		d = R. F	Senas H =
Dugnas	Betono	Paskirst.	d = ket. gelež.		d = R. F	Maskvos H =
Lipynės	Ket. gelež. <i>5</i>	Prijung.	d = ket. gelež.		d = R. F	Vandens kolonėlė
Šulinys pastatytas	<i>19 62</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius				
Esamo vand. kiekis		Objektas: <i>Spalvų nuostovės eksp. gvr. namų</i>				
Esamų dujų kiekis		Invent. №	Sk. viršininkas			
			Sk. vyr. inžinierius			
			Vykde	<i>Vaitkus</i>		
		Data	Braižė			
		<i>62. X. 8</i>	Tikrino			