

-5-



VANDENTIEKIO KAMERA - HIDRANTAS Nr. (18) 1721 KORTELE
 (Kommunikacija) (Inginio pavadinimas)
VILNIUS VADUVOS 6828-189-A-5
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	-	-		-	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				-	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1,80x2,40		110,10	Pastaba
Vamzčiai	Nr. 1	bet.	150	Viršus Apačia	110,78
	Nr. 2	bet.	150	Viršus Apačia	110,78
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-2-4523...
					Sudarė (parašas) R. Pocius (pavardė)
					Patikrino (parašas) S. Kacinskis (pavardė)
					197.. m..... mėn.... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)