

<u>VANDENTIEKIO</u> (Kommunikacija)		<u>KAMERA - HIDRANTAS</u> (Inžinierio pavadinimas)		Nr. (18) <u>1721</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>VADUVOS</u> (Gatvė)		<u>6828-189-A-5</u> (Planšeto nomenklatura)	
SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		-	-		-	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					-	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1,80x2,40		110,10	Pastaba
Vamzčiai	Nr. 1	bet.	150	Viršus	110,78	
	Nr. 2	bet.	150	Apačia	110,78	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Viršus		
	Nr. 3			Viršus		Objekto Nr. 01-2-4523...
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		Sudarė <u>(R. Pocius)</u> R. Pocius
				Apačia		
Nr. 5			Viršus		(parašas) (pavardė)	
			Apačia			
Nr. 6			Viršus		Patikrino <u>(S. Kacinskas)</u> S. Kacinskas	
			Apačia			
Nr. 7			Viršus		197.. m..... mėn.... d.	
						(Inžinierio tyrinėjimo data)