

<u>Fel. kaud. Suliny</u> (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)		Nr. (3) 187 KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>VADUVOS</u> (Gatvė)	
SULINIO PIUVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

VADUVOS G-VĖ

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	600		113,52	Ar yra vandens?
Žemė				-	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	3,52	110,00	
Vamzdyniai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia 3,70	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-6-4523.
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 3,71	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė <u>Boči</u> R. Porius (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>K</u> R. Kacinauskas (parašas) (pavardė)
					1978 m. mėn. 23 d. (Irenginio tyrinėjimo data)