

-4-



187^a ITI Nr. 91

VANDENTIEKIO KAMERA - HIDRANTAS Nr. () - 154⁸ KORTELE
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
 VILNIUS VADUVOS
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
~~6026~~ 189-A-5

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet.	600		A = 112.46	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0	B = 112.44 112.46	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.83x2.00	3.03	109.43	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus 2.60 Apačia 109.86	
	Nr. 2	ket.	150	Viršus 2.60 Apačia 109.86	
	Nr. 3	ket.	150	Viršus 2.60 Apačia 109.86	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-2-4523
					Sudarė R. Pocius (parašas) (pavardė)
					Patikrino R. Pocius (parašas) (pavardė)
					1978 m. 12 mėn. 23 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)