

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija) <u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>KAMERA</u> (Irenginio pavadinimas) <u>VADUVOS</u> (Gatvė)		Nr. () <u>42</u> KORTELE <u>189-A-9</u> (Planšeto nomenklatura)	
--	--	---	--	---	--

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės KOPET..... (Medžiaga, kiekis)		
Dangtis	KET	640		113,93	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos		
Žemė							
Sienos	BET						
Dugnas	BET	2,00 2,20	2,00	111,93			
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus	1,85	112,08	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>61-2-4241</u> Sudarė <u>V. J. - SAVICKAS</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>PAUKSTYS</u> (parašas) (pavardė) 1986 m. ... XI ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 2	KET	100	Viršus	1,85	112,08	
				Apačia			
	Nr. 3	KET	100	Viršus	1,85	112,08	
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			