

75/31-0272

Vandentiekis

Kamera

Nr. (—) 81 Korteļē

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilniaus m.

Vaduvas g.

189-A-9

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės.....kopėčios..... (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? ...Nėra..... Ar yra dujų? ...Nėra..... Pastabos
Dangtis		ket.	650			115.28	
Žemė				0.00		-	
Sienos		g/b					
Dugnas		bet.	2200x1620	2.35		112.93	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	250	Viršus	2.10	113.18	UAB"GEOMANAI" Objekto Nr. Sudarė D. Katilius (parašas) (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 2013 05 30 (irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	PE	250	Viršus	2.10	113.18	
	Nr. 3	plien.	150	Viršus	2.10	113.18	
	Nr. 4	plien.	150	Viršus	2.10	113.18	
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			