

Fekalinės kanalizacijos šulinio

Nr. (35) 141 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Burbiškių

190-B-10

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		204.36	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	150	4.37	199.99	Pastabos PATIKRINTA 2004.07.14
Vamzdžiai	Nr. 1	asboc	200	Viršus Apačia	4.57 199.79	
	Nr. 2	asboc	200	Viršus Apačia	4.64 199.72	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 011-305.6
						Sudarė Savulys (parašas) (pavardė)
						Patikrino (parašas) (pavardė)
						1994 m. 09 mėn. d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)