

Vandentiekis

kameros

Nr. (12) 246 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Burbistis

190-B-10

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	0.650		203.01 ✓	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	2.00	2.22	200.79 ✓	Pastabos PATIKRINTA
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus Apačia	172 201.29 ✓	
	Nr. 2	ket	150	Viršus Apačia	172 201.29 ✓	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 011...30576...
		Sudarė				(parašas) (pavardė)
		Patikrino				(parašas) (pavardė)
		1974 m. mėn. ... d.				
		(Inginio tyrinėjimo data)				