

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)		kamos		Nr. (9152) 72 KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Burbiskiu</u> (Gatvė)		190-B-10 (Planšeto nomenklatura)	

SULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

0.00 — B A

0.50

2 1

3 4

0.00

3 4

0.80

2 1

1.56

2.50

0.08 0.14 2.50

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	0.650		B/204.85	
Žemė				0.0	204.85	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	2.50 x 2.50	2.38	202.47	Pastabos A) 204.87
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	1.50	Viršus 1.73 Apačia	203.12	PATIKRINTA
	Nr. 2	ket	150	Viršus 1.73 Apačia	203.12	204.07 pja
	Nr. 3	plien	40	Viršus 1.96 Apačia	202.89	
	Nr. 4	poliet	32	Viršus 1.96 Apačia	202.89	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 011-395.16.

Sudarė	(parašas) (pavardė)	Savukypa
Patikrino	(parašas) (pavardė)	Tasumė

1974 m. ... 12 ... mėn. ... d.

(Inžinerinio tyrinėjimo data)