

Fekalinė kanalizacijos šulinio

Nr. (41) 92 KORTELE

(Kommunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Burbiškių

(Miestas)

(Gatvė)

190-B-10


(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	0.650		204.49	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.50	4.44	200.75	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	asboc	200	Viršus		PATIKRINTA 2004.07.10
				Apačia	4.57	
	Nr. 2	asboc	200	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	4.57	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus		Objekto Nr. 911-30516.
				Apačia	4.40	
	Nr. 4			Viršus		Sudarė
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		Patikrino
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		1974 m. 12. mėn. ... d.
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		(Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		