

Fekaline kanalizacijos šulinio

Nr. (2) 201 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Burbiskiu

190-B-11

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Yr?</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	0 650		202 21	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba <u>PATIKRINTA</u>
Dūgnas	bet.	1.50	3.74	198.47	... <u>20.4...0.7...10.75</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	asboc 200	Viršus Apačia 3.89	198.32	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>011...30516</u> Sudarė <u>[Signature]</u> Savuokė <u>[Signature]</u> (parašas)(pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas)(pavardė) 1994 m. mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	asboc 200	Viršus Apačia 3.94	198.27	
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		