

Fekalines kanalizacijos šulinio

Nr. (3) 202 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Burbiskiu

190-B-11

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės Yra (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	0.650		202.20	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos PATIKRINTA
Dūgnas	bet.	1.50	3.52	198.68	2004.07.11
Vamzdžiai	Nr. 1	asboc	200	Viršus Apačia 3.72	198.48
	Nr. 2	asboc	200	Viršus Apačia 3.75	198.45
	Nr. 3	pvc	100	Viršus Apačia 2.55	199.65
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 011-305.16
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
1994 m. 09.09. mėn. d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)