

Fekaline kanalizacijos šulinio

Nr. (7) 203 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Burbiskiu.

190-B-11

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	0650		202.95	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.50	3.90	199.05	Pastabos PATIKRINTA, 2004.07
Vamzdžiai	Nr. 1	asboc	200	Viršus Apačia 3.91	199.04
	Nr. 2	asboc	200	Viršus Apačia 3.92	199.03
	Nr. 3	asboc	150	Viršus Apačia 3.77	199.27
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 011-305.16
					Sudarė <u>Savuklymas</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Qu</u> (parašas) (pavardė)
					1997 m. mėn. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)