

Vandentiekio drenavimas : šulinio

Nr. (73) 184 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Burbiškių

190-B-6

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		kėt.	0.650		203.44	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.00	3.05	200.39	Pastabos PATIKRINTA
Vandžiai	Nr. 1	kėt	1.50	Viršus 2.11 Apačia	201.33	2004.07.14
	Nr. 2			Viršus Apačia		
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinierinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 61-1-10201
						Sudarė [Signature] Savininkas
						(parašas) (pavardė)
						Patikrino [Signature] YRUKIUS
						(parašas) (pavardė)
						1974. m. mėn. d.
						(Inžinierio tyrinėjimo data)