

Nuotekų kanalizacijos
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 201 KORTELE

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai
(objekto adresas)

190-C-1 (7055)
(planšeto nomenklatura)


š





Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 6 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	700			190.92	Ar yra vandens?
Žemė							Ar yra dujų?
Sienos		bet.					Pastabos
Dugnas		bet.	1000	2.55		188.37	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus			
				Apačia	2.55	188.37	
	Nr. 2	PE	450	Viršus			
				Apačia	2.55	188.37	
Objektas: 						Sudarė	D. Aleksandravičius
UAB "KRIANTA", įm.k.186461241, Žalgirio g.131, Vilnius							(v. pavardė)
						Patikrino	K. Taraškevičius
							(v. pavardė)
						2012 12	
						(įrenginio tyrinėjimo data)	