

Nuotekų kanalizacijos
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 241 KORTELĖ

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai
(objekto adresas)

190-D-1 (7045)
(planšeto nomenklatura)


Š





Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės ⁹ (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		203.47	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2.95	200.52	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus Apačia	2.95 200.52
	Nr. 2	PE	450	Viršus Apačia	2.95 200.52
					Objektas: KRIANTA UAB "KRIANTA", jm. k.186461241, Žalgirio g.131, Vilnius
					Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
					2012 12 (įrenginio tyrinėjimo data)