

Nuotekų kanalizacijos
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 181 KORTELĖ

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkų k.
(objekto adresas)


76/31-0304
(planšeto nomenklatūra)

š


Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 10 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		202.24	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2.95	199.29	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus	
				Apačia	2.95
	Nr. 2	PE	450	Viršus	
				Apačia	2.95
Objektas: KRIANTA LTD					
UAB "KRIANTA", įm. k. 186461241, Žalgirio g. 134, Vilnius					
Sudarė D. Aleksandravičius					
(v. pavardė) (parašas)					
Patikrino K. Taraškevič					
(v. pavardė) (parašas)					
2012 12					
(įrenginio tyrinėjimo data)					