

Nuotekų kanalizacijos
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 181 KORTELĖ

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkų k.
(objekto adresas)


76/31-0305
(planšeto nomenklatura)

Š



Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės ⁸ (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		197.04	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3.60	193.44	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus Apačia	3.60 193.44
	Nr. 2	PE	450	Viršus Apačia	3.60 193.44
Objektas: KRIANTA UAB "KRIANTA", jm.k.186461241, Žalgirio g.131, Vilnius					
Sudarė					D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
Patikrino					K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
2012 12 (įrenginio tyrinėjimo data)					