


\$



Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 10 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	700			201.37	Ar yra vandens?
Žemė							Ar yra dujų?
Sienos		bet.					Pastabos
Dugnas		bet.	1500	3.25		198.12	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus	3.25	198.12	
				Apačia			
	Nr. 2	PE	450	Viršus	3.25	198.12	
				Apačia			

Objektas: 
UAB "KRIANTA", jm.k.186461241, Žalgirio g.131, Vilnius

Sudarė

Patikrino

D. Aleksandravičius

K. Taraškevič

(v. pavardė)

(v. pavardė)

(parašas)

(parašas)

2012 12
(įrenginio tyrinėjimo data)