

ekų kanalizacijos
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 211 KORTELE

Vilniaus m.
(miestas)


Salininkai
(objekto adresas)

190-D-2 (7045)
(planšeto nomenklatūra)



Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 10 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	700			202.61	Ar yra vandens?
Žemė							Ar yra dujų?
Sienos		bet.					Pastabos
Dugnas		bet.	1500	3.95		198.66	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus	3.95	198.66	
				Apačia			
	Nr. 2	PE	450	Viršus	3.95	198.66	
				Apačia			
Objektas:  KRIANTA UAB "KRIANTA", j.m.k.186461241, Žalgirio g.131, Vilnius							
Sudarė		D.Aleksandravičius		(parašas)			
		(v. pavardė)					
Patikrino		K.Taraškevič		(parašas)			
		(v. pavardė)					
2012 12 (įrenginio tyrinėjimo data)							