

Nuotekų kanalizacijos
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 212 KORTELE

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai
(objekto adresas)


190-D-2 (7045)
(planšeto nomenklatura)

Š



Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 10 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		202.49	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	4.00	198.49	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus	
				Apačia	4.00 198.49
	Nr. 2	PE	450	Viršus	
				Apačia	4.00 198.49
Objektas: KRIANTA UAB "KRIANTA", jm.k.186461241, Žalgirio g.131, Vilnius					
Sudarė D. Aleksandravičius					(parašas)
Patikrino K. Taraškevič					(parašas)
2012 12					(įrenginio tyrinėjimo data)