

Nuotekų kanalizacijos
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 241 KORTELĖ

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkų k.
(objekto adresas)

76/31-0304
(planšeto nomenklatura)


Š





Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 10 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		202.61	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3.95	198.66	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus	
				Apačia	3.95 198.66
	Nr. 2	PE	450	Viršus	
				Apačia	3.95 198.66
Objektas: KRIANTA					UAB "KRIANTA" LTD
UAB "KRIANTA", jm.k.186461241, Žalgirio g.131, Vilnius					
Sudarė D. Aleksandravičius					(v. pavardė) (parašas)
Patikrino K. Taraškevičė					(v. pavardė) (parašas)
2012 12					(įrenginio tyrinėjimo data)

