

Nuotekų kanalizacijos
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 242 KORTELĖ

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkų k.
(objekto adresas)

76/31-0304
(planšeto nomenklatura)


š




Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 10 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		202.49	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	4.00	198.49	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus Apačia	4.00 198.49
	Nr. 2	PE	450	Viršus Apačia	4.00 198.49
Objektas: KRIANTA					UAB "KRIANTA", jm.k.186461241, Žalgirio g.131, Vilnius
Sudarė					D.Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
Patikrino					K.Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
2012 12					(įrenginio tyrinėjimo data)

