

Nuotekų kanalizacijos
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 112 KORTELĖ

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai
(objekto adresas)


190-D-3 (7054)
(planšeto nomenklatura)

§


Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 12 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		195.15	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3.60	191.55	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus	
				Apačia	3.60 191.55
	Nr. 2	PE	450	Viršus	
				Apačia	3.60 191.55
					
					
					
					
Objektas: KRIANTA					UAB "KRIANTA", im. k. 186461241, Žalgirio g. 131, Vilnius
Sudarė D. Aleksandravičius					(v. pavardė) (parašas)
Patikrino K. Taraškevič					(v. pavardė) (parašas)
2012 12					(įrenginio tyrinėjimo data)