

Nuotekų kanalizacijos
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 121 KORTELĖ

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai
(objekto adresas)


190-D-3 (7054)
(planšeto nomenklatura)

š



Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės ⁸ (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		194.95	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3.65	191.30	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus Apačia	191.30
	Nr. 2	PE	450	Viršus Apačia	191.30
	Nr. 4	PE	110	Viršus Apačia	191.64
	Nr. 3	PE	200	Viršus Apačia	192.35
					Objektas: KRIANTA
					UAB "KRIANTA", im. k.186461241, Žalgirio g.131, Vilnius
					Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino K. Taraškevičius (v. pavardė) (parašas)
					2012 12 (įrenginio tyrinėjimo data)