

Nuotekų kanalizacijos
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 191 KORTELĖ

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai
(objekto adresas)


190-D-3 (7054)
(planšeto nomenklatura)





Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės7 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		193.97	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3.40	190.57	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus	
				Apačia	3.40 190.57
	Nr. 2	PE	450	Viršus	
				Apačia	3.40 190.57
	Nr. 3	PE	150	Viršus	
				Apačia	3.05 190.92
					Objektas: KRIANTA GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ĮMONĖ
					UAB "KRIANTA", įm. k. 186461241, Žalgirio g. 131, Vilnius
					Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
					2012 12 (įrenginio tyrinėjimo data)