

Nuotekų kanalizacijos
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 242 KORTELĖ

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai
(objekto adresas)

190-D-4 (7055)
(planšeto nomenklatura)


š





Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės ⁸ (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		191.39	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2.65	188.74	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus Apačia	2.65 188.74
	Nr. 2	PE	450	Viršus Apačia	2.65 188.74
	Nr. 3	PE	160	Viršus Apačia	2.26 189.13
					Objektas: KRIANTA UAB "KRIANTA", jm.k.186461241, Žalgirio g.13, Vilnius
					Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino K. Taraškevičius (v. pavardė) (parašas)
					2012 12 (įrenginio tyrinėjimo data)