

Nuotekų kanalizacijos
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 161 KORTELĖ

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai
(objekto adresas)


190-D-5
(planšeto nomenklatūra)

Š



Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės ⁶ (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		210.20	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2.25	207.95	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus	
				Apačia	2.25
					207.95
	Nr. 2	PE	450	Viršus	
				Apačia	2.25
					207.95
Objektas: KRIANTA UAB "KRIANTA", jm. k.186461241, Žalgirio g.131, Vilnius					
Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)					
Patikrino K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)					
2012 06 (įrenginio tyrinėjimo data)					