

Nuotekų kanalizacijos
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 211 KORTELE

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai
(objekto adresas)

190-D-5
(planšeto nomenklatura)


Š





Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		211.48	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2.80	208.68	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus	
				Apačia	1.85
					209.63
	Nr. 2	PE	450	Viršus	
				Apačia	1.85
					209.63
Objektas: KRIANTA					
UAB "KRIANTA", įm.k.186461241, Žalgirio g.131, Vilnius					
Sudarė					D. Aleksandravičius
					(v. pavardė) (parašas)
Patikrino					K. Taraškevič
					(v. pavardė) (parašas)
2012 06					
(įrenginio tyrinėjimo data)					