

Nuotekų kanalizacijos
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 72 KORTELE

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai
(objekto adresas)


190-D-5
(planšeto nomenklatura)

Š



Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		206.76	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2.25	204.51	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus Apačia 2.20	204.56
	Nr. 2	ket.	200	Viršus Apačia 2.20	204.56
	Nr. 3	PE	450	Viršus Apačia 2.20	204.56
Objektas: KRIANTA					
UAB "KRIANTA", įm. k. 186461241, Žalgirio g. 131, Vilnius					
Sudarė					D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
Patikrino					K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
2012 06					(įrenginio tyrinėjimo data)