



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 18/252Город ВильнюсНоменклатура
планшета 7III

Дело №


Форма 54 гс

19 63 г.Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа 2	у выхода 1	подкл. № 3	подкл. №
188.60 71	186.35	186.34	186.50	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	кер.	200	кер.	150	гип.		
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 4	Объект 1273 аэропорт							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
		Рук. группы		Чоиди				
Наличие газа	Дата	Исполнитель		Саргис				
		Чертил						
Проверил								
Год строительства 19	1-63							