



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № ¹⁹⁰~~68~~Город *Вильнюс*Номенклатура
планшета ~~711~~

Дело №


Форма 54 гс

19 *85* г.Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа <i>н2</i>	у выхода <i>н1</i>	подкл. № <i>3</i>	подкл. №
<i>188.87</i> <i>48</i>	<i>185.85</i>	<i>185.83</i>	<i>185.87</i>	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	кер.	200	кер.	150	кер.		
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 7	Объект 1273 аэропорт							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
		Рук. группы		Чогале				
Наличие газа	Дата	Исполнитель		Сарычев				
		Чертил						
Год строительства 19	Х-63	Проверил						