



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № ²³⁵ 69/51Город ВильнюсНоменклатура
планшета 7114

Дело №


Форма 54 гс

19 63 г.Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа <u>№2</u>	у выхода <u>№1</u>	подкл. № <u>3</u>	подкл. №
188.56	185.54	185.53	185.54	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.-бет.	200	кер.	200	кер.	150	кер.		
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 8	Объект 1273 агропарк							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
		Рук. группы		Чомяк				
Наличие газа	Дата	Исполнитель		Сарычев.				
		Чертил						
Проверил								
Год строительства 19	1-63							