

236



191-А-У

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 92 (199)Город ВильнюсНоменклатура
планшета 7114

Дело №

19 63 г.Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 2	у выхода 1	подкл. № 3	подкл. №
188.48 59	186.76	186.63	187.30	

П Р И В Я З К А




Рис. 200

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	гус.	200	ксер	450	гус.		
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 3	Объект. 1273 97 р. и. у. п. т.							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
Наличие газа		Рук. группы		Чо гале				
Год строительства 19	Дата х-63	Исполнитель		Саргис.				
		Чертил						
		Проверил						