



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № ~~77~~ 77(57)Город *Вильнюс*Номенклатура
планшета ~~714~~

Дело №


Форма 54 гс

19 63 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа №2	у выхода №1	подкл. №3	подкл. №
188.58	187.06	187.03	187.09	
	187.08	187.03	187.36	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	чуг.	200	кер.	150	чуг.		
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 2	Объект 1273 аэропорт							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
Наличие газа		Рук. группы		Чоганс				
Год строительства 19	Дата 1-63	Исполнитель		Сарычев				
		Чертил						
		Проверил						