

Vandentiekio

šulinio

Nr. () 136^a KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Rodunio kelias

191-A-8

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		189,21	4. (Medžiaga, kiekis)
Remė				189,21	Ar yra vandens? -
Sienos	bet.				Ar yra dujų? -
Dugnas	bet.	1500	1,92	187,29	Pastabos -
Nr. 1	PE	110	Viršus 1,73	187,48	
Nr. 2	PE	110	Apačia 1,73	187,48	
Nr. 3			Viršus		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Nr. 4			Apačia		Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 5			Viršus		Objekto Nr. 01-2-12081
Nr. 6			Apačia		Sudarė [signature] [signature]
Nr. 7			Viršus		(parašas) (pavardė)
			Apačia		Patikrinė [signature] (parašas) (pavardė)
			Viršus		2005 m. 07 mėn. 15 d.
			Apačia		(Inžinierio tyrinėjimo data)