



Nr. () 39^a KORTELE

191-A-8
(Planšetno nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	0,30		188,67	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		grunt.				Ar yra vandens?
Sienos		pestm.				Ar yra dujų?
Dugnas		pestm.	0,40	2,35	186,32	Pastabos
Vamzžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 2,23	186,44	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 2,35	186,32	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-2-12060
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė [parašas] (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino [parašas] (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		2005 m. 06 mėn. 15 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 7			Viršus Apačia		