

Fek. kanalizacijos šulinis

Nr. () 45 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžiniero pavadinimas)

Vilnius

oro uostas

191-C-8

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti: m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	0,35		181,94	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0,00	181,94	Ar yra vandens?
Sienos		PVC				Ar yra dujų?
Dugnas		PVC	315	1,09	180,85	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia	1,09 180,85	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia	1,09 180,85	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia	1,09 180,85	
	Nr. 4	PVC	110	Viršus Apačia	1,09 180,85	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"						Objekto Nr. 01-2-12391A
Sudarė						(parašas) (pavardė) D. Boncharev
Patikrino						(parašas) (pavardė) H. Jasikevičienė
2006 m. 11 mėn. 02 d.						(Inžiniero tyrinėjimo data)