

Vandentiekis

(Komunikacija)

Kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 141

Vilnius

(Miestas)

Tylioji - Gerosios Valios

(gatvė)

74/30-0023 (205-A-12)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



x= 6054621.50

y= 570617.05

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės met.kopėčios
Dangtis		KET	650	—		159.29	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0.00		159.29	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	2520x1580	3.32		155.97	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200	Viršus	2.67	156.62	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia			
	Nr.2	PE	200	Viršus	2.67	156.62	
				Apačia			
	Nr.3	PE	200	Viršus	2.67	156.62	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: Traku Vokė
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  A.Venclovas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2014 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			