

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Tyliaji - Gerosios Valios

(gatvė)

Kortelė Nr. 141

74/30-0023 (205-A-12)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA

 $x = 6054621.50$ $y = 570617.05$

Vertikalusis

Horizontalusis

↑
Š
↓

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės met.kopėčios	
Dangtis		KET	650	—		159.29	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0.00		159.29	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		BET	2520x1580	3.32		155.97	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200	Viršus	2.67	156.62	UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia				
	Nr.2	PE	200	Viršus	2.67	156.62		
				Apačia				
	Nr.3	PE	200	Viršus	2.67	156.62		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Objektas: Traku Vokė	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Sudarė
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				

2014 m. 10 mėn.		
(Išngimo tyrinėjimo data)		

UAB "Vilniaus topografija"

Objektas: Traku Vokė

Sudarė: A.Venclovas
(parašas) (pavardė)2014 m. 10 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)